
Huber
TEL. (+39) 0322 967783
MAIL. huber@huberitalia.com

Parte esterna termostatico doccia incasso 2 uscite H2_H2018100




H2018100 http://www.huberitalia.com/parte-esterna-termostatico-doccia-incasso-2-uscite-h2-h2018100

© 2021 Huber. Via Brughiere, 50. 28017 - San Maurizio (NO) - Italy
Mail: huber@hubertitalia.com, Telefono: (+39) 0322 967783, P.Iva IT02422800033.

Huber
TEL. (+39) 0322 967783
MAIL. huber@huberitalia.com

Parte incasso termostatico doccia 2 uscite INCASSO_ZB018101



ZB018101 http://www.huberitalia.com/parte-incasso-termostatico-doccia-2-uscite-incasso-zb018101

2026-11-23

© 2021 Huber. Via Brughiere, 50. 28017 - San Maurizio (NO) - Italy
Mail: huber@hubertitalia.com, Telefono: (+39) 0322 967783, P.Iva IT02422800033.