Huber
TEL. (+39) 0322 967783
MAIL. huber@huberitalia.com

Parte esterna lavabo a parete NUOVA KIRUNA_K2013512





MODELLO **K2013512**

Parte esterna lavabo a parete,senza parte incasso,bocca L.300 mm,per art.ZB033511

FINITURE DISPONIBILI

	21	21 Cromo
	26	26 Vecchio Rame
	2F	2F Nichel Spazzolato
	2W	2W Oro Spazzolato
	40	40 Nero Opaco
	4Q	4Q Bianco Opaco

CARATTERISTICHE

Installazione	**Incasso**
Parti Incasso necessarie	**ZB033511**

© 2021 Huber. Via Brughiere, 50. 28017 - San Maurizio (NO) - Italy
Mail: huber@hubertitalia.com, Telefono: (+39) 0322 967783, P.Iva IT02422800033.

Huber
TEL. (+39) 0322 967783
MAIL. huber@huberitalia.com

Parte esterna lavabo a parete NUOVA KIRUNA_K2013512



K2013512 http://www.huberitalia.com/parte-esterna-lavabo-a-parete-nuova-kiruna-k2013512

© 2021 Huber. Via Brughiere, 50. 28017 - San Maurizio (NO) - Italy
Mail: huber@hubertitalia.com, Telefono: (+39) 0322 967783, P.Iva IT02422800033.

Huber
TEL. (+39) 0322 967783
MAIL. huber@huberitalia.com

Parte incasso lavabo a parete INCASSO_ZB033511

MODELLO **ZB033511**

Parte incasso lavabo a parete,con vitone destro e sinistro

FINITURE DISPONIBILI

04 04 Senza Finitura

CARATTERISTICHE

Installazione	**Incasso**
Incasso	**1**



Serie's code	Size XX
CX 1351	20-35
CF 1351	20-35
CX 0331	20-35
CF 0331	20-35
CX 0200	20-35
CF 0200	20-35
BA 1351	20-35
GS 1351	20-35
GL 1351	20-35
MN 1351	20-35
LN 1351	20-35
LV 1351	33-48
LY 1351	33-48
CU 1351	33-48
SM 1351	30-45
AA 1351	10-30
AC 1351	10-30
AR 1351	15-25
PZ 1351	10-30
RG 1351	10-30
TS 1351	10-30
VT 1351	10-30
CS 1351	10-30
WA 1351	45-68
X1 1351	33-45
X2 1351	33-45
X3 1351	33-45
X4 1351	33-45
X5 1351	33-45
RI 1351	20-35
RM 1351	20-35

Limiti di tolleranza superficie piastrelle
Adjustment limits for finished tile surface
Limites de tolérance surface carrelage
Fliesenoberfläche
Superficie del azulejo

2026-08-26

© 2021 Huber. Via Brughiere, 50. 28017 - San Maurizio (NO) - Italy
Mail: huber@hubertitalia.com, Telefono: (+39) 0322 967783, P.Iva IT02422800033.