
Huber
TEL. (+39) 0322 967783
MAIL. huber@huberitalia.com

Parte esterna termostatico doccia incasso 1 uscita CROISETTE_CS007280




CS007280 http://www.huberitalia.com/parte-esterna-termostatico-doccia-incasso-1-uscita-croisette-cs007280

© 2021 Huber. Via Brughiere, 50. 28017 - San Maurizio (NO) - Italy
Mail: huber@hubertitalia.com, Telefono: (+39) 0322 967783, P.Iva IT02422800033.

Huber
TEL. (+39) 0322 967783
MAIL. huber@huberitalia.com

Parte incasso termostatico doccia 1 uscita INCASSO_ZB007341




ZB007341 http://www.huberitalia.com/parte-incasso-termostatico-doccia-1-uscita-incasso-zb007341

© 2021 Huber. Via Brughiere, 50. 28017 - San Maurizio (NO) - Italy
Mail: huber@hubertitalia.com, Telefono: (+39) 0322 967783, P.Iva IT02422800033.

Huber
TEL. (+39) 0322 967783
MAIL. huber@huberitalia.com

Parte incasso termostatico doccia 1 uscita INCASSO_ZB007281



ZB007281 http://www.huberitalia.com/parte-incasso-termostatico-doccia-1-uscita-incasso-zb007281

2026-11-12

© 2021 Huber. Via Brughiere, 50. 28017 - San Maurizio (NO) - Italy
Mail: huber@hubertitalia.com, Telefono: (+39) 0322 967783, P.Iva IT02422800033.