Huber
TEL. (+39) 0322 967783
MAIL. huber@huberitalia.com

# Parte esterna monocomando incasso 2 uscite M32_MT002300




MODELLO **MT002300**

Parte esterna monocomando incasso 2 uscite,deviatore rotativo 2 uscite,senza parte incasso,per art.Easy-Box ZB000230

## FINITURE DISPONIBILI

| | | |
|---|---|---|
| | **21** | 21 Cromo |
| | **26** | 26 Vecchio Rame |
| | **2F** | 2F Nichel Spazzolato |
| | **2W** | 2W Oro Spazzolato |
| | **40** | 40 Nero Opaco |
| | **4Q** | 4Q Bianco Opaco |

## CARATTERISTICHE

| | |
|---|---|
| Installazione | **Incasso** |
| Parti Incasso necessarie | **ZB000230** |

© 2021 Huber. Via Brughiere, 50. 28017 - San Maurizio (NO) - Italy
Mail: huber@hubertitalia.com, Telefono: (+39) 0322 967783, P.Iva IT02422800033.

Huber
TEL. (+39) 0322 967783
MAIL. huber@huberitalia.com

# Parte incasso monocomando vasca-doccia Easy-Box INCASSO_ZB000230

MODELLO **ZB000230**

Parte incasso monocomando vasca-doccia Easy-Box,deviatore rotativo 2 uscite,senza parte esterna,con scatola di protezione

## FINITURE DISPONIBILI

**04** 04 Senza Finitura

## CARATTERISTICHE

| | |
|---|---|
| Installazione | **Incasso** |
| Ricambio Cartuccia | **ZZ92909000** |
| **Cartuccia Monocomando 35 mm** | |
| Incasso | **1** |




Piastra/Plate/Plaque/Platte/Placa
2-3mm: XX 65-85
10mm: XX 60-80

2026-08-14

© 2021 Huber. Via Brughiere, 50. 28017 - San Maurizio (NO) - Italy
Mail: huber@hubertitalia.com, Telefono: (+39) 0322 967783, P.Iva IT02422800033.