Huber
TEL. (+39) 0322 967783
MAIL. huber@huberitalia.com

Parte esterna lavabo a parete VICTORIAN_VT013510

MODELLO **VT013510**

Parte esterna lavabo a parete,senza parte incasso,per art.ZB033510

FINITURE DISPONIBILI

21 21 Cromo

27 27 Vecchio Bronzo

2A 2A Nichel Satinato Spazzolato

2G 2G Oro Antico

2W 2W Oro Spazzolato

CARATTERISTICHE

Installazione	**Incasso**
Parti Incasso necessarie	**ZB033510**

© 2021 Huber. Via Brughiere, 50. 28017 - San Maurizio (NO) - Italy
Mail: huber@hubertitalia.com, Telefono: (+39) 0322 967783, P.Iva IT02422800033.

Huber
TEL. (+39) 0322 967783
MAIL. huber@huberitalia.com

Parte incasso lavabo a parete INCASSO_ZB033510

MODELLO **ZB033510**

Parte incasso lavabo a parete,con due vitoni destri

FINITURE DISPONIBILI

04 04 Senza Finitura

CARATTERISTICHE

Installazione	**Incasso**
Incasso	**1**



Serie's code	Size XX
CX 1351	20-35
CF 1351	20-35
CX 0331	20-35
CF 0331	20-35
CX 0200	20-35
CF 0200	20-35
BA 1351	20-35
GS 1351	20-35
GL 1351	20-35
MN 1351	20-35
LN 1351	20-35
LV 1351	33-48
LY 1351	33-48
CU 1351	33-48
SM 1351	30-45
AA 1351	10-30
AC 1351	10-30
AR 1351	15-25
PZ 1351	10-30
RG 1351	10-30
TS 1351	10-30
VT 1351	10-30
CS 1351	10-30
WA 1351	45-68
X1 1351	33-45
X2 1351	33-45
X3 1351	33-45
X4 1351	33-45
X5 1351	33-45
RI 1351	20-35
RM 1351	20-35

Limiti di tolleranza superficie piastrelle
Adjustment limits for finished tile surface
Limites de tolérance surface carrelage
Fliesenoberfläche
Superficie del azulejo

2025-05-02

© 2021 Huber. Via Brughiere, 50. 28017 - San Maurizio (NO) - Italy
Mail: huber@hubertitalia.com, Telefono: (+39) 0322 967783, P.Iva IT02422800033.