
Huber
TEL. (+39) 0322 967783
MAIL. huber@huberitalia.com

# Parte esterna monocomando doccia incasso HARLOCK_HC003000






MODELLO **HC003000**

Parte esterna monocomando doccia incasso,senza parte incasso,per art.ZB005300

## FINITURE DISPONIBILI


| | | |
|---|---|---|
| | **21** | 21 Cromo |
| | **2P** | 2P Oro Rosa |
| | **2Q** | 2Q Black Titanium |
| | **40** | 40 Nero Opaco |
| | **4Q** | 4Q Bianco Opaco |
| | **6T** | 6T Cromo/Nero Opaco |

## CARATTERISTICHE

| | |
|---|---|
| Installazione | **Incasso** |
| Parti Incasso necessarie | **ZB005300** |

© 2021 Huber. Via Brughiere, 50. 28017 - San Maurizio (NO) - Italy
Mail: huber@hubertitalia.com, Telefono: (+39) 0322 967783, P.Iva IT02422800033.

# Parte esterna monocomando doccia incasso HARLOCK_HC003000




HC003000 https://www.huberitalia.com/parte-esterna-monocomando-doccia-incasso-harlock-hc003000

© 2021 Huber. Via Brughiere, 50. 28017 - San Maurizio (NO) - Italy
Mail: huber@hubertitalia.com, Telefono: (+39) 0322 967783, P.Iva IT02422800033.

Huber
TEL. (+39) 0322 967783
MAIL. huber@huberitalia.com

# Parte incasso monocomando doccia INCASSO_ZB005300



MODELLO **ZB005300**


Parte incasso monocomando doccia,doccia incasso 1/2",senza parte esterna

## FINITURE DISPONIBILI

**04** 04 Senza Finitura

## CARATTERISTICHE

| | |
|---|---|
| Installazione | **Incasso** |
| Ricambio Cartuccia | **ZZ94035000** |
| **Cartuccia Monocomando 35 mm** | |
| Incasso | **1** |




Piastra/Plate/Plaque/Platte/Placa
2-3mm: XX 27-47 YY 54-74
10mm: XX 16-40 YY 43-68

2026-10-30

© 2021 Huber. Via Brughiere, 50. 28017 - San Maurizio (NO) - Italy
Mail: huber@hubertitalia.com, Telefono: (+39) 0322 967783, P.Iva IT02422800033.