Huber
TEL. (+39) 0322 967783
MAIL. huber@huberitalia.com

# Parte esterna lavabo a parete NUOVA KIRUNA_K2013512







MODELLO **K2013512**

Parte esterna lavabo a parete,senza parte incasso,bocca L.300 mm,per art.ZB033511

## FINITURE DISPONIBILI

| | | |
|---|---|---|
| | **21** | 21 Cromo |
| | **26** | 26 Vecchio Rame |
| | **2F** | 2F Nichel Spazzolato |
| | **2W** | 2W Oro Spazzolato |
| | **40** | 40 Nero Opaco |
| | **4Q** | 4Q Bianco Opaco |

## CARATTERISTICHE

| | |
|---|---|
| Installazione | **Incasso** |
| Parti Incasso necessarie | **ZB033511** |

© 2021 Huber. Via Brughiere, 50. 28017 - San Maurizio (NO) - Italy
Mail: huber@hubertitalia.com, Telefono: (+39) 0322 967783, P.Iva IT02422800033.

Huber
TEL. (+39) 0322 967783
MAIL. huber@huberitalia.com

# Parte esterna lavabo a parete NUOVA KIRUNA_K2013512




K2013512 https://www.huberitalia.com/parte-esterna-lavabo-a-parete-nuova-kiruna-k2013512

© 2021 Huber. Via Brughiere, 50. 28017 - San Maurizio (NO) - Italy
Mail: huber@hubertitalia.com, Telefono: (+39) 0322 967783, P.Iva IT02422800033.

Huber
TEL. (+39) 0322 967783
MAIL. huber@huberitalia.com

# Parte incasso lavabo a parete INCASSO_ZB033511

MODELLO **ZB033511**

Parte incasso lavabo a parete,con vitone destro e sinistro

## FINITURE DISPONIBILI

**04** 04 Senza Finitura

## CARATTERISTICHE

| | |
|---|---|
| Installazione | **Incasso** |
| Incasso | **1** |




| Serie's code | Size XX |
|---|---|
| CX 1351 | 20-35 |
| CF 1351 | 20-35 |
| CX 0331 | 20-35 |
| CF 0331 | 20-35 |
| CX 0200 | 20-35 |
| CF 0200 | 20-35 |
| BA 1351 | 20-35 |
| GS 1351 | 20-35 |
| GL 1351 | 20-35 |
| MN 1351 | 20-35 |
| LN 1351 | 20-35 |
| LV 1351 | 33-48 |
| LY 1351 | 33-48 |
| CU 1351 | 33-48 |
| SM 1351 | 30-45 |
| AA 1351 | 10-30 |
| AC 1351 | 10-30 |
| AR 1351 | 15-25 |
| PZ 1351 | 10-30 |
| RG 1351 | 10-30 |
| TS 1351 | 10-30 |
| VT 1351 | 10-30 |
| CS 1351 | 10-30 |
| WA 1351 | 45-68 |
| X1 1351 | 33-45 |
| X2 1351 | 33-45 |
| X3 1351 | 33-45 |
| X4 1351 | 33-45 |
| X5 1351 | 33-45 |
| RI 1351 | 20-35 |
| RM 1351 | 20-35 |

Limiti di tolleranza superficie piastrelle
Adjustment limits for finished tile surface
Limites de tolérance surface carrelage
Fliesenoberfläche
Superficie del azulejo

2025-06-17

© 2021 Huber. Via Brughiere, 50. 28017 - San Maurizio (NO) - Italy
Mail: huber@hubertitalia.com, Telefono: (+39) 0322 967783, P.Iva IT02422800033.