Huber
TEL. (+39) 0322 967783
MAIL. huber@huberitalia.com

# Parte esterna termostatico doccia incasso 2 uscite CHRONOS_CR019100




MODELLO **CR019100**

Parte esterna termostatico doccia incasso 2 uscite,con deviastop 2 uscite,senza parte incasso,per art.ZB019100

## FINITURE DISPONIBILI

| | |
|---|---|
| **21** | 21 Cromo |
| **2F** | 2F Nichel Spazzolato |
| **2Q** | 2Q Black Titanium |




## CARATTERISTICHE

| | |
|---|---|
| Installazione | **Incasso** |
| Parti Incasso necessarie | **ZB019100** |

### Termostatico

Il Termostatico Huber è il tuo personale gestore dell'acqua che ti aiuta a gestire e controllare acqua ed energia senza sprechi.

© 2021 Huber. Via Brughiere, 50. 28017 - San Maurizio (NO) - Italy
Mail: huber@hubertitalia.com, Telefono: (+39) 0322 967783, P.Iva IT02422800033.

Huber
TEL. (+39) 0322 967783
MAIL. huber@huberitalia.com

# Parte incasso termostatico doccia 2 uscite INCASSO_ZB019100



MODELLO **ZB019100**


Parte incasso termostatico doccia 2 uscite,con deviastop 2 uscite 1/2",senza parte esterna

## FINITURE DISPONIBILI

**04** 04 Senza Finitura

## CARATTERISTICHE

| | |
|---|---|
| Installazione | **Incasso** |
| Ricambio Cartuccia | **24.04A.PP** |
| **Cartuccia Termostatica Plus P 8X20** | |
| Incasso | **1** |




Piastra/Plate/Plaque/Platte/Placa
2-3mm: XX 25-40 YY 76-91
10mm: XX 21-34 YY 70-83

**Termostatico**

Il Termostatico Huber è il tuo personale gestore dell'acqua che ti aiuta a gestire e controllare acqua ed energia senza sprechi.

2026-11-02

© 2021 Huber. Via Brughiere, 50. 28017 - San Maurizio (NO) - Italy
Mail: huber@hubertitalia.com, Telefono: (+39) 0322 967783, P.Iva IT02422800033.